

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 31/03/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>DE LA INSTITUCIÓN LOGO</p>	<p>PRIORIDAD 5 Nombre de la obra: Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física primera etapa del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería</p>	
	<p>Porcentaje de avance</p> <p>100%</p>	
<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>GEOREFERENCIA: 20.096044811113288, -98.71351485504539</p>	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>Ubicación edificio</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184.</p>

FOTOS




FOTOGRAFÍAS 1 (F1). Conclusión de trabajos exteriores (Fachada principal) e interiores (vestibulo principal)



FOTOGRAFÍAS 2 (F2). Conclusión trabajos interiores, pasillos cubículos y aulas.

Observaciones :


Conclusión de trabajos de construcción de muros de block, y muros divisorios; plafones, cancelerías y pisos; así como trabajos exteriores de armado y montaje de estructura de acero para primer y segundo nivel.



FOTOGRAFÍAS 3 (F3). Conclusión de trabajos interiores circulaciones.



FOTOGRAFÍAS 4 (F4). Conclusión trabajos exteriores (fachadas)



FOTOGRAFIA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS. Exterior del módulo intervenido. Interior Pasillos centrales.

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Dir. Proyectos y Obras

Dr. Edgar Martínez Torres
Dir. General de Planeación

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector